

上顎前歯部にSPIイニセルインプラントを用いて抜歯後即時埋入を行った1症例

よしだ歯科 田中 克樹

キーワード：超親水性表面処理／抜歯即時埋入／デジタルプランニング

はじめに

イニセルインプラントは、チャニアサイドで行う超親水性表面処理を特徴とする。埋入直前にAPLIQUIQカートリッジを用いて表面を活性化することで、血液やタンパク質との接触性が高まり、初期の骨結合を迅速に促進する。これにより治癒期間の短縮や早期荷重が可能となり、治療全体の期間短縮にも寄与する。さらに、本システムはスクリューリテイン方式でありながらアクセスホールが小さく設計されているため、補綴装置の審美性が非常に高く、特に前歯部のような審美領域において自然な色調再現が可能である。小さなホールは補綴装置の構造的強度を維持しやすく、修復材の脱落や変色

リスクも低減されるため、長期的な補綴の安定性と患者の満足度向上にもつながる。

症例供覧

本症例は、76歳女性が前歯部の違和感を主訴に来院したものである。初診時の口腔内写真(図1)から、主訴部位に加え、複数の不良補綴修復装置が認められた。補綴装置を除去した結果、不適合なメタルコア、進行した二次カリエス、およびデンタルX線写真上で複数の根尖病変が確認された(図2)。なかでも1]は骨縁下カリエスが進行し、歯冠歯根比も不良であったため、保存は困難と判断し、抜歯の方針を立てた。

CBCTによる診査では、唇側骨の残存が確認され、歯根部の骨量も十分であることから、抜歯後即時インプラント埋入が適応と考えられた(図3)。患者は主訴部位のみの治療を希望したため、1]のインプラント治療、2], 3], 1]の補綴治療を行うことになった。診断用ワックスアップを作製し、歯科技工士とのディスカッションを重ねながら最終補綴形態を決定した(図4)。歯肉レベルは反対側の中切歯と比較してやや不均等であったため、インプラント埋入深度を適切に調整することで、左右対称な歯肉ラインを獲得する計画とした。

隣接する2]および3]には根尖病変が認められたため、インプラント手術に先立って根管治療を実施した。その後、CTのDICOMデータとワックス



図1 主訴部位には不良補綴装置が装着されている。全頸的に問題を認めるが、局所的な治療を希望された。



図2 不適合なメタルコア、二次カリエスを認める。



図3 1]は保存不可能と判断した。CT上で唇側骨は残存し、根尖部の骨のボリュームも保たれている。(Veraview X800にて撮影)



図4 診断用ワックスアップにて最終歯冠形態を検討した。




図5 デジタル上でインプラント埋入ポジションを決定した。



図6 周辺組織を傷つけないように愛護的に抜歯を行った。

アップのSTLデータを重ね合わせたデジタルプランニングを行い、補綴マージンから約4mm深部にインプラントを埋入する設計とした(図5)。

インプラント手術では、まず愛護的な抜歯を行い、唇側骨や周囲の軟組織を温存した状態で処置を進行した(図6)。抜歯後、あらかじめ作製したセジカルガイドを用いてドリリングを行った。インプラントのポジションは補綴の成功を左右する重要な要素であるため、アライメントピンを用いてガイドの精度と位置関係を確認しながら、慎重に埋入操作を行った(図7, 8)。

インプラント体埋入後、骨との間隙には骨補填材を填入し、同時に結合組織を移植して歯肉のボリューム維持と審美性の向上を図った(図9)。術後にはプロビジョナルレストレーション(PVR)を装着し、手術を終了した(図

10)。

手術から4か月後、PVRでの咬合の安定、形態の確認を経て最終補綴へ移行した(図11, 12)。咬合面觀からは、唇側の軟組織も維持され、粘膜の形態も自然な仕上がりとなっていた(図13)。

しかしながら、中切歯間の歯間乳頭が退縮していることが認められた。この点は隣在歯のアタッチメント、インプラント周囲の軟組織構造の違いに起因すると考えられ、補綴デザインや今後の軟組織移植によって、さらなる改善が可能と判断された。

最終補綴装置装着時には、患者の満足度・機能性ともに問題はなかった。スクリューリティンにて上部構造を装着しているので、万が一の補綴装置除去も容易で、長期的なメインテナンスも担保されている(図14, 15)。

最後に

本症例は、イニセルインプラントの特性を活かした抜歯即時埋入および補綴計画の一例であり、特に前歯部のように高い審美性が要求される部位において、表面性状と補綴設計の両面から優れた結果を得ることができた。

今後も歯間乳頭の形成や長期予後にについて経過観察を継続しながら、審美補綴におけるイニセルインプラントの応用可能性を探っていく必要がある。

最後に、本症例の治療にあたり常にご指導くださった先生方、日頃から温かく私の臨床を見守ってくださる当院の院長である吉田真一郎先生、今回の執筆にあたり協力いただいた第一助手の原口雅子様、および写真撮影に協力いただいた戸島佳奈子様に深く感謝申し上げます。



図7 アライメントピンにてドリリングの方
向と深度を確認。



図8 埋入を行った。



図9 インプラント埋入と同時に結合組織移植を行った。



図10 ホールディングスチーナー後PVRを
セットして手術を終了した。



図11 2nd PVRにて粘膜形態を調整した。



図12 問題ないことを確認し、シリコン印象を行った。



図13 インプラント唇側には軟組織の厚みが
保たれている。



図14 最終補綴装着時(DT:インプレッション・デンタル株式会社 稲所秀揮)



図15 CT上で唇側骨が維持されている。